

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دمای دلتا



TTE- Main Unit TTE- 2DS TTE- 20T TE-Output Card



فمرست

۳	موارد احتياط (Precaution)
۴	سری DTE ، کنترلر دمای چند کاناله از نوع مادولار (Modular)
	واحد اصلی DTE10T/P
۵	شکل ، اجزاء و ابعاد ظاهری (Product Profile & Outline)
۵	جزئيات صفحهٔ دستگاه (Panel Layout)
۶	ورودی (Input)
۶	خروجی (Output)
٨	خروجیهای اَلارم (Alarm Outputs)
٩	نمایشگر (LED display) LED نمایشگر
٩	" (Synchronous Communication Protocol & Auto ID Setup) پروتکل ارتباط همزمان و شناسائی اتوماتیک
٩	ارتباط از طريق RS-485 (RS-485 Communication) RS-485 المستقدة
۱۴	روش نصب (Mounting)
۱۴	روش تنظیم سفارش (Ordering information)
۱۵	مشخصات (Specification)
	بورد DTE-2DS
15	شکل ، اجزاء و ابعاد ظاهری (Product Profile & Outline)
۱۷	نحوهٔ کار دستگاه (Operation)
٧ ۰	تنظیمات اصلی (Initial setting)
۰ ۲	نوع سنسور ورودی و محدوده دما (Temperature Sensor Type and Temperature Rang)
۱ ۲	كنترل "گرم كننده"، "سرد كننده"، "دوگانه" Heating , Cooling , Dual Loop Control Outpu
44	روش های کنترل (Control Methods)
۲۷	خروجي اَلارم (Alarm Outputs)
۲۷	برقراری ارتباط از طریق RS-485)
۲۷	انتخاب کانال (Selecting Channel)
	آماده سازی و استفاده از قابلیت کپی (Setting up Copy Function)
	قفل کردن تکمه های صفحهٔ کنترلر (Locking the Keys on Panel)
	تنظیم دقیق درجه حرارت و خروجی آنالوگ (Analog Output & Temperature Tuning)
	روش نصب (Mounting)
۳۰	مشخصات الكتريكى (Electrical Specifications)
	بورد DTE-20T
۳۱	روش نصب (Mounting)
۳۲	مشخصات الكتريكي (Electrical Specifications)
	کارت خروجی
μ _μ	روش نصب (Mounting)
	روس نصب (Iviouriting)
F~ F	مشخصات الكبريكي و عملكرد (i unclions & Liectifical Specifications)

DII series ر اهنمای استفاده از کنتر لرهای دما سری DTE

از شما به خاطر انتخاب دستگاه کنترل دمای دلتا سری E ، تشکر می کنیم. لطفا این راهنما را قبل از استفاده بخوانید تا از روش استفاده صحیح آن مطمئن شوید ؛ و همیشه آن را در دسترس نگاه دارید تا در صورت لزوم بتوانيد به سرعت به آن مراجعه فرمائيد.

هوارد احتياط

↑ خطر! احتياط! خطر شوک الکتريکی!

- ۱. بمنظور جلوگیری از شوک الکتریکی ، وقتی که دستگاه به برق وصل است ترمینال برق ورودی آن را لمس نکنید.
 - ٢. وقتى كه قسمت داخلى دستگاه را بررسى مىكنيد مطمئن شويد كه سيم برق آن قطع است.
 - ۳. علامت □ بیان می کند که کنترلر دمای دلتا سری D از تکنیک عایق دولایه یا عایق تقویت شده معادل (Class II of IEC 536) برخوردار است.

۩ هشدار!

این کنتر لر دما از نوع با پوشش باز (open-type) است و بنابر این باید در محل یا مخفظهای عاری از گرد و غبار معلق در هوا ، رطوبت شدید ، شوک الکتریکی و لرزش نصب گردد. بمنظور جلوگیری از احتمال خطر یا صدمه به دستگاه ، محل یا مخفظهٔ نصب باید بتوتند مانع دسترسی افراد غیر مجاز به دستگاه شود (مثلا به کلید یا ابزار خاصی برای باز کردن درب محفظه نیاز باشد).

- ۱. از ورود و ریختن هرنوع گرد و خاک ، رطوبت ، مایعات ، براده های فلزی و هرگونه اشیاء خارجی به داخل کنترلر جلوگیری نمائید زیرا باعث بد کارکردن یا صدمه به دستگاه میشود.
 - از باز کردن قطعات کنترلر و ایجاد تغییر یا اصلاح در آن خودداری نمائید.
 - به ترمینال های "No Used" (ترمینال هائی که هیچ کاری برای آنها تعیین نشده) چیزی وصل نکنید.
 - مطمئن شويد كه همه سيمها به يلاريته صحيح ترمينال ها وصل شده باشند.
 - ۵. کنترلر را در مکانهائی که در معرض شرایط زیر هستند نصب یا استفاده نکنید:
 - گرد و غبار، گاز و مایعاتی که ایجاد خوردگی و پوسیدگی میکنند
 - رطوبت ، تابش یا تشعشع زیاد
 - لرزش ، شوک و ضربه
 - ولتاژ و فركانس بالا
 - ۶ هنگام سیم کشی و بستن اتصالات و تعویض سنسور ورودی ، برق دستگاه را قطع نمایید .
- ۷. هنگام نصب بورد ها و مدارات جنبی ، برق واحد اصلی را قطع و دقت نمایید که مدار جنبی در محل یا سوکت صحیح روی واحد اصلی نصب شود.
- ٨. هنگام اتصال سيم ترموكوپل يا اضافه كردن طول سيم آن ، اطمينان حاصل نمائيد كه از سيم مخصوص و مناسب با نوع ترمو كويل ، استفاده شود .
- ٩. هنگام اتصال سيم ترموكوپل از نوع " پلاتينيوم " (يا RTD) به كنترلر ، يا اضافه كردن طول سيم آن ، لطفا از سيم با مقاومت استفاده نمایید.
- ۱۰. هنگام اتصال ترموکوپل از نوع " پلاتینیوم " (یا RTD) ، طول سیم ترموکوپل به کنترلر را هرچه ممکن است کوتاه تر انتخاب کنید ، و برای جلوگیری از هرگونه تداخل و تاثیرات الکتریکی در مقدار خوانده شده توسط ترموکوپل ، کابل برق را از سیم ترموکوپل **جدا** و **دور** نگاه دارید.

- ۱۱. این کنترلر از نوع با پوشش باز (open-type) است و باید در محلی نصب شود که از حرارت زیاد ، رطوبت ، چکیدن آب ، مواد خورنده و پوساننده ، گردو خاک محیط ، شوک الکتریکی و لرزش دور باشد .
- ۱۲. قبل از اتصال برق به دستگاه ، مطمئن شوید که سیمهای برق و سیگنال کنترلر بطور صحیح وصل شدهاند ، در غیر این صورت ممکن است دستگاه صدمهٔ اساسی ببیند.
- ۱۳. بمنظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، هنگامی که برق به دستگاه وصل است از دست زدن به ترمینال ها و تعمیر کنترلر خودداری نمائید.
- ۱۴. بعد از قطع برق دستگاه ، حداقل یک دقیقه صبر کنید تا خازن ها تخلیه شوند ، و در طول این مدت به هیچ یک از مدارهای داخلی دست نزنید.
- ۱۵. از مایعات اسیدی یا قلیائی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. لطفا برای تمیز کردن آن از دستمال خشک و نرم استفاده نمائید.
 - ۱۶. DTE را در محلی نصب کنید که از منابع و تجهیزات گرمازا فاصلهٔ کافی داشته باشد.

سری DTE . کنترلر دهای چند کاناله از نوع هادولار (Modular)

سری DTE، کنترلر دمای چند کاناله از نوع مادولار (واحدهای جداگانهٔ متصل شونده) است که میتواند حداکثر تا ۸ واحد ورودی ترموکوپل یا سنسور پلاتینیوم RTD را بپذیرد. DTE بر روی ریـل تـابلو (DIN rail) نـصب شـده، و هـر کانـال آن بصورت مستقل عمل میکند. سری DTE کارت های خروجی مختلفی را برای انتخاب در اختیار قرار میدهد (خروجی رلـه، ولتاژ بصورت پالس ، جریان و جریان خطی). همچنین خروجی ارتباطی دو سـیم RS-485 کـه در آن تعبیـه شـده انتقـال اطلاعات با سرعت تا 115200 bps را ممکن میسازد.

روش کنترل PID قابل برنامهریزی در DTE ، امکان تنظیم و برپاکردن ۶۴ مجموعهٔ "درجه حرارت و مدت کنترل" را فراهم میسازد. حداکثر ۷ واحد کنترلر DTC2000 را میتوان به DTE متصل و اضافه نمود، و DTE همان پروتکل ارتباطی همزمان و سیستم شناسائی اتوماتیک که در DTC وجود دارد را پشتیبانی کرده و بکار میبرد.


كنترلر DTE شامل ۴ قسمت است:

TE-Main Unit	واحد اصلی	.1
TTE-2DS	بورد مدار 2DS	۲.
<i>जाह</i> -20 T	بورد ِمدا <i>ر</i> 20T	۳.
<i>TE</i> -Output Card	کا <i>ر</i> ت خروجی	۴.


57/5-Main Unit


واحد اصلی DTE10T/P

Α




DTE10T/P	
ترمینال های ورودی و خروجی	١
LED های نشاندهندهٔ وضعیت	۲
نمایشگر و تنظیم کنندهٔ پارامتر ها	۳
گیرهٔ ریل تابلو (DIN)	۴
سوکت برق ورودی دستگاه	۵
سوكت ارتباطى RS-485	۶
گيرهٔ نصب قطعهٔ جنبی (Extention Module)	٧
سوكت اتصال الكتريكي قطعهٔ جنبي	٨





Panel Layout) جزئيات صفحهٔ دستكاه ≺ ②



(Input) ورودی **⑤**

واحد اصلی DTE بصورت استاندارد ، ظرفیت پذیرش ۴ کانال ورودی را دارد. در صورت نیاز به افزایش تعداد ورودی ها ، میتوانید بوردهای DTE حداکثر ۸ کانـال ورودی را میپذیرد، که در دو گروه INA و INB قرار میگیرند و هر گروه ۴ کانال ورودی را پردازش مینماید.

سری DTE سنسورهای جدول زیر را میپذیرد:

سنسور ورودى	شمارهٔ نوع سنسور	محدودهٔ اندازهگیری
DTE10P / DTE	برای 20P	
Temperature measurement resistance (Cu50)	13	-50°C ~ 150°C
Platinum resistance (Pt100)	12	-200°C ~ 600°C
Platinum resistance (JPt100)	11	-20.0°C ~ 400.0°C
DTE10T / DTE	برای 20T	
Thermocouple TXK type	10	-200°C ~ 800°C
Thermocouple U type	9	-200°C ~ 500°C
Thermocouple L type	8	-200°C ~ 850°C
Thermocouple B type	7	100°C ~ 1,800°C
Thermocouple S type	6	0°C ~ 1,700°C
Thermocouple R type	5	0°C ~ 1,700°C
Thermocouple N type	4	-200°C ~ 1,300°C
Thermocouple E type	3	0°C ~ 600°C
Thermocouple T type	2	-200°C ~ 400°C
Thermocouple J type	1	-100°C ~ 1,200°C
Thermocouple K type	0	-200°C ~ 1,300°C

توجه: تنظیم پیشفرض در DTE10T ترموکوپل نوع K و در DTE10P سنسور پلاتینیوم (PT100) است. آدرس ارتباطی: نوع سنسور ورودی در آدرس H1010~H10A7؛ حد بالائی ورودی در آدرس H1010~H1017؛ و حد پائینی ورودی در آدرس H1018~H101F تعریف میشود.

② ➤ خروجی (Output)

DTE می تواند حداکثر ۱۶ کانال خروجی داشته باشد، که در گروههای SUB1 ،OUT2 ،OUT1 و SUB2 قرار میگیرنـ د و هر گروه شامل ۴ کانال خروجی میباشد. در مورد چگونگی ارتباط کانال های ورودی با کانال های خروجی ، توضیحات زیر را مطالعه بفرمائید.

• بدون گروه INB (مجموعا با ٤ کانال ورودی): هر کانال ورودی با دو گروه خروجی کنترل و دو گروه خروجی آلارم مرتبط میشود. OUT1 و SUB1 خروجی های کنترل (OUT1 میتواند بعنوان خروجی نسبی (Proportional) هم بکار رود)، و OUT2 خروجی های آلارم خواهند بود.

• با گروه INB (مجموعا با ۸ کانال ورودی): هر کانال ورودی با دو گروه خروجی مرتبط میشود. OUT1 و SUB1 (مجموعا با ۸ کانال ورودی با دو گروه خروجی میروند. OUT2 بعنوان خروجی های کنترل یا خروجی نسبیِ (Proportional) کانالهای ۱ تا ۸ ورودی بکار میروند. SUB1 و SUB2 بعنوان خروجی های کنترل یا خروجی های آلارم مورد استفاده قرار میگیرند.

روابط بین ورودی و خروجی ها در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول ۲

ى ورودى	با ۸ کانال	با ۴ کانال ورودی	
ورودی های ۵ تا ۸ :INB	ورودی های ۱ تا ۲ :۱۸۸	ورودی های ۱ تا ۲ :۱۸۸	خروجی ها
خروجی مرتبط نیست	خروجی کنترل اصلی یا خروجی نسبی	خروجی کنترل اصلی یا خروجی نسبی	OUT1
خروجی کنترل اصلی یا خروجی نسبی	خروجی مرتبط نیست	خروجی آلارم ۱	OUT2
خروجی مرتبط نیست	خروجی کنترل یا خروجی آلارم	خروجی کنترل	SUB1
خروجی کنترل یا خروجی آلارم	خروجی مرتبط نیست	خروجی آلارم ۲	SUB2

توجه: SUB1 و SUB2 بورد های DTE20L و DTE20C را پشتیبانی نمیکنند. لطفا دقت فرمائید کارتهای خروجی را که برای اضافه کردن تهیه میکنید، در سوکت صحیح نصب نمائید.

آدرس های ارتباطی خروجی ها و چگونگی تنظیم پارامتر ها:

جدول زیر آدرسهای ارتباطی مربوط به خروجی ها و جدول بعد نحوهٔ تعریف مقادیر در آدرس ها را نشان میدهد: جدول ۳

		(ANI)	ورودی های		ورودی های INB) B			
	کانال ۱ (CH1)	(CH2) کانال۲	(CH3) كانال	کانال٤ (CH4)	کانال۵ (CH5)	کانال۶ (CH6)	(CH7) کانال	کانال ۱ (CH8)
OUT1, OUT2	H10A8	H10A9	H10AA	H10AB	H10AC	H10AD	H10AE	H10AF
SUB1, SUB2	H10B0	H10B1	H10B2	H10B3	H10B4	H10B5	H10B6	H10B7

جدول ۴

	مقدار = 0	مقدار = 1	مقدار = 2	مقدار = 3
OUT1, OUT2**	کنترل گرم کننده	کنترل سرد کننده	خروجی نسبی (Proportional)	خروجی غیر فعال میگردد
SUB1, SUB2**	کنترل گرم کننده	کنترل سرد کننده	خروجي آلارم	خروجی غیر فعال میگردد

^{*} هنگامیکه فقط ۴ کانال ورودی استفاده شود، SUB1 بعنوان خروجی آلارم نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد بلکه فقط میتواند خروجی کنترل گرم کننده یا سرد کننده باشد.

^{**} هنگامیکه فقط ۴ کانال ورودی استفاده شود، نوع کاربرد OUT2 و SUB2 نمیتواند توسط کاربر تعیین شود بلکه توسط خود کنترلر و بطور اتوماتیک بعنوان خروجی آلارم تعیین و تنظیم میگردد.

خروجی کنترل (روش های کنترل حرارت):

DTE مجهز به چهار روش برای کنترل دمای محیط مورد نظر است که عبارتند از: کنترل PID، کنترل PID قابل برنامهریزی، کنترل روشن/خاموش (ON/OFF) و کنترل دستی (Manual). این روشهای کنترل خروجی در آدرسهای H10B8~H10BF قرار داده میشوند (روش کنترل پیش فرض که از کارخانه در حافظه تنظیم شده عدد صفر است که معرف PID میباشد)، پارامترهای PID در آدرسهای PID در آدرسهای H1028~H105F قرار میگیرند.

خروجیهای آلارم:

DTE دارای ۱۲ مـدل آلارم اسـت. مـدل آلارم در آدرسهای H10C0~H10C7 ، حـد بـالائی آلارم در آدرسهای DTE فرار میگیرند. H1080~H1087 و حد پائینی آلارم در آدرسهای H1088~H108F قرار میگیرند.

جدول ۵

جدول ۵		
نمایش خروجی آلارم	نحوهٔ عمل آلارم	نوع آلارم
خروجی خاموش	آلارم غير فعال است.	0
OFF SV-(AL-L) SV SV+(AL-H)	انحراف از حد بالا و پایین : این خروجی آلارم وقتی فعال میشود که مقدار دمای واقعی (PV) از SV به اندازه (AL-H) بیشتر یا به اندازه (PV)	1
OFF SV SV+(AL-H)	انحراف از حد بالا : این خروجی آلارم وقتی فعال میشود که دما بیشتر از (SV+(AL-H باشد.	۲
ON OFF SV-(AL-L) SV	انحراف از حد پایین : این خروجی آلارم وقتی فعال است که دما کمتر از SV-(AL-L) باشد.	۳
ON OFF SV-(AL-L) SV SV+(AL-H)	معکوس انحراف از حد بالا و پایین : این خروجی آلارم وقتی فعال است که دما بین (SV+(AL-H) و SV-(AL-L) باشد	۴
OFF AL-L AL-H	مقدار مطلق حد بالا و پایین : این خروجی اَلارم وقتی فعال می شود که دمای واقعی بیشتر از (AL-H) یا کمتر از (AL-H)	4
ON OFF	مقدار مطلق حد بالا : این خروجی آلارم وقتی عمل می کند که دمای واقعی (PV) بیشتر از (AL-H) بشود.	۶
ON OFF	مقدار مطلق حد پایین : این خروجی اَلارم وقتی فعال میشود که دمای واقعی (PV) کمتر از (AL-L) بشود.	٧
ON OFF SV-(AL-L) SV SV+(AL-H)	انحراف از حد بالا و پایین با مرحلهٔ انتظار: خروجی آلارم وقتی فعال می شود که مقدار دمای حاضر به SV برسد و از SV به اندازه (AL-L) بیشتر یا به اندازه (AL-L) کمتر بشود.	٨
ON OFF SV SV+(AL-H)	انحراف از حد بالا با مرحلهٔ انتظار : خروجی آلارم وقتی فعال می شود که مقدار دمای حاضر به SV برسد و از (AL-H) بیشتر شود.	٩
ON OFF SV-(AL-L) SV	انحراف از حد پایین با مرحلهٔ انتظار : خروجی اَلارم وقتی فعال میشود که مقدار دما به SV برسد و از (SV-(AL-L کمتر شود.	1 0
ON OFF SV AL-L AL-H	خروجی اَلارم هیسترزیس بالا: خروجی اَلارم وقتی فعال می شود که دمای واقعی (PV) از SV+(AL-L) بیشتر شود ، و وقتی خاموش می شود که دما از (SV+(AL-L کمتر شود.	1.1
OFF AL-H AL-L SV	خروجی اَلارم هیسترزیس پایین : خروجی اَلارم وقتی فعال میشود که دمای واقعی (PV) از SV-(AL-H) کمتر شود و وقتی خاموش میشود که دما از SV-(AL-L) بیشتر شود.	۱۲

(LED display) LED نهایشکر ← 🗗

PWR: روشن 📥 برق DTE وصل و کنترلر روشن است.

RUN: روشن 🖒 حداقل یکی از کانال ها در حال اجرا شدن است .

COM: چشمک زن 📛 ارتباط (از طریق RS-485) در حال انجام است.

ERR: روشن (قرمز) 🖒 وجود خطا

وقتی LED نشان دهندهٔ خطا (ERR) روشن میشود، به این معنی است که یکی از خطاهای زیر بوجود آمده است،

و خروجی باید خاموش یا غیر فعال شود.

۱. خطا در حافظهٔ EEPROM

۲. یکی از ورودی ها وصل نیست

۳. یکی از ورودی ها از محدودهٔ تنظیم شده تجاوز کرده است

۴. یکی از حرارت های ورودی بی ثبات است

6 ➤ پروتکل ارتباط ممزمان و شناسائی اتوماتیک

(Synchronous Communication Protocol & Auto ID Setup)

این قابلیت اجازه میدهد که بعد از برقراری پروتکل ارتباط در واحد اصلی DTE ، واحدهای الحاقی و اضافه شدهٔ DTC2000 و DTC2001 نیز بطور اتوماتیک شناسائی و پروتکل ارتباطی در آنها برقرار و آماده سازی شود. مراحل بکار گیری این قابلیت به شکل زیر است:

- ۱. مقدار "1" را در پارامتر "شناسائی و ارتباط اتوماتیک" DTE قرار دهید (آدرس ارتباطی: H10F8).
- ۲. برق DTE را قطع کنید. واحدهای الحاقی DTC2000 و DTC2001 را به DTE متصل کنید، و دوباره برق DTE را وصل کنید.
 - پروتكل ارتباطى پیشفرض: 1 stop bit ، Even ، 7 bits ، 9600bps ، آدرس ارتباطى = 01 .
- ۴. با این قابلیت مدت زمان آماده شدن اولیهٔ DTE در هنگام روشن شدن بین ۳ تا ۵ ثانیه طولانی تر خواهد شد زیـرا
 این قابلیت در هنگام روشن شدن DTE به ۳ تا ۵ ثانیه زمان بیشتر نیاز دارد.

١. سرعت ارسال اطلاعات:

2400 bps ، 57600 ، 38400 ، 19200 ، 9600 ، 4800 ، 2400

- ۲. فرمت های ارتباطی ((7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2)) را پشتیبانی نمی کند
 - ٣. پروتكل ارتباطى : Modbus ASCII or RTU
 - ۴. کدهای انجام ارتباطات:
- H03 برای خواندن محتویات رجیستر (حداکثر ۸ word)
 - H06 برای نوشتن یک word در رجیستر
- ۵ آدرس و محتوا: هر پارامتر دارای ۲ آدرس ارتباطی است. در یکی "مقدار" مربوط به نوع وظیفه و عملکرد پارامتر قرار داده میشود، و در دیگری عددی که ترتیب کانال های ورودی را نشان میدهد جای میگیرد (همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است).

	INA				INB				جدول ۶
CH 1	CH 2	CH3	CH 4	CH 5	CH 6	CH7	CH 8	توضيح	محتوا
H1000 (H1100)	H1001 (H1200)	H1002 (H1300)	H1003 (H1400)	H1004 (H1500)	H1005 (H1600)	H1006 (H1700)	H1007 (H1800)	واحد: ℃ 0.1 رجوع به جدول کدهای خطا	دمای واقعی محیط / کُد خطای ورودی
H1008	H1009	H100A	H100B	H100C	H100D	H100E	H100F	واحد: 0.1	تنظیم دمای هدف
(H1101)	(H1201)	(H1301)	(H1401)	(H1501)	(H1601)	(H1701)	(H1801)		یا Set Point
H1010	H1011	H1012	H1013	H1014	H1015	H1016	H1017	غیر فعال اگر بیشتر	حداکثر مقدار
(H1102)	(H1202)	(H1302)	(H1402	(H1502)	(H1602)	(H1702)	(H1802)	از پیشفرض شود	حرارت
H1018	H1019	H101A	H101B	H101C	H101D	H101E	H101F	غیر فعال اگر کمتر	حداقل مقدار
(H1103)	(H1203)	(H1303)	(H1403)	(H1503)	(H1603)	(H1703)	(H1803)	از پیشفرض شود	حرارت
H1020	H1021	H1022	H1023	H1024	H1025	H1026	H1027	999+ ~ 999-	خطای مقدار
(H1104)	(H1204)	(H1304)	(H1404)	(H1504)	(H1604)	(H1704)	(H1804)	واحد: ℃ 0.1	حرارت
H1028	H1029	H102A	H102B	H102C	H102D	H102E	H102F	9,999 ~ 0	مقدار محدودهٔ نسبی
(H1105)	(H1205)	(H1305)	(H1405)	(H1505)	(H1605)	(H1705)	(H1805)	واحد: 0.1	Pb (Proportional)
H1030 (H1106)	H1031 (H1206)	H1032 (H1306)	H1033 (H1406)	H1034 (H1506)	H1035 (H1606)	H1036 (H1706)	H1037 (H1806)	0 ~ 9,999	مقذار Ti
H1038 (H1107)	H1039 (H1207)	H103A (H1307)	H103B (H1407)	H103C (H1507)	H103D (H1607)	H103E (H1707)	H103F (H1807)	0 ~ 9,999	مقدار Td
H1040	H1041	H1042	H1043	H1044	H1045	H1046	H1010	%0.0 ~ 100.0	پیشفرضِ
(H1108)	(H1208)	(H1308)	(H1408)	(H1508)	(H1608)	(H1708)	(H1808)	واحد: %0.1	Integration
H1048 (H1109)	H1049 (H1209)	H104A (H1309)	H104B (H1409)	H104C (H1509)	H104D (H1609)	H104E (H1709)	H104F (H1809)	0.0 ~ 100.0% واحد: %0.1	مقدار خطای کنترل Proportional وقتی T i=0
H1050 (H110A)	H1051 (H120A)	H1052 (H130A)	H1053 (H140A)	H1054 (H150A)	H1055 (H160A)	H1056 (H170A)	H1057 (H180A)	0.01 ~ 99.99 واحد: %0.1	ضریب محدودهٔ Proportional برای out1 و
H1058	H1059	H105A	H105B	H105C	H105D	H105E	H105F	-99.9 ~ 999.9	محدودۂ خاموش
(H110B)	(H120B)	(H130B)	(H140B)	(H150B)	(H160B)	(H170B)	(H180B)		out1 و
H1060	H1061	H1062	H1063	H1064	H1065	H1066	H1067	9,999 ~ 0	مقدار هیسترزیس
(H110C)	(H120C)	(H130C)	(H140C)	(H150C)	(H160C)	(H170C)	(H180C)	واحد: %0.1	برای Out1
H1068	H1069	H106A	H106B	H106C	H106D	H106E	H106F	9,999 ~ 0	مقدار هیسترزیس
(H110D)	(H120D)	(H130D)	(H140D)	(H150D)	(H160D)	(H170D)	(H180D)	واحد: %0.1	برای Out2
H1070	H1071	H1072	H1073	H1074	H1075	H1076	H1077	واحد: %0.1	خواندن و نوشتن
(H110E)	(H120E)	(H130E)	(H140E)	(H150E)	(H160E)	(H170E)	(H180E)		مقدار OUT1
H1078	H1079	H107A	H107B	H107C	H107D	H107E	H107F	واحد: %0.1	خواندن و نوشتن
(H110F)	(H120F)	(H130F)	(H140F)	(H150F)	(H160F)	(H170F)	(H180F)		مقدار OUT2
H1080 (H1110)	H1081 (1210)	H1082 (H1310)	H1083 (H1410)	H1084 (H1510)	H1085 (H1610)	H1086 (H1710)	H1087 (H1810)	وقتی حرارت از حد بالائی بیشتر شود آلارم فعال میشود	حد بالائی آلارم
H1088 (H1111)	H1089 (H1211)	H108A (H1311)	H108B (H1411)	H108C (H1511)	H108D (H1611)	H108E (H1711)	H108F (H1811)	وقتی حرارت از حد بالائی کمتر شود آلارم فعال میشود	حد پائینی آلارم
H1090	H1091	H1092	H1093	H1094	H1095	H1096	H1097	جریان (20mA~4)	تنظیم حد بالائی
(H1112)	(H1212)	(H1312)	(H1412)	(H1512)	(H1612)	(H1712)	(H1812)	یاخروجی ولتاژ	خروجی آنالوگ
H1098	H1099	H109A	H109B	H109C	H109D	H109E	H109F	جريان (4~20mA)	تنظیم حد پائینی
(H1113)	(H1213)	(H1313)	(H1413)	(H1513)	(H1613)	(H1713)	(H1813)	ياخروجي ولتاژ	خروجی آنالوگ
H10A0	H10A1	H10A2	H10A3	H10A4	H10A5	H10A6	H10A7	رجوع به بخش	نوع سنسور ورودى
(H1114)	(H1214)	(H1314)	(H1414)	(H1514)	(H1614)	(H1714)	(H1814)	" ورودی "	
H10A8 (H1115)	H10A9 (H1215)	H10AA (H1315)	H10AB (H1415)	H10AC (H1515)	H10AD (H1615)	H10AE (H1715)	H10AF (H1815)	0 : گرم کننده 1 : سرد کننده 2 : Proportional	نوع کنترل برای خروجی ۱ (out1)

				_					
H10B0 (H1116)	H10B1 (H1216)	H10B2 (H1316)	H10B3 (H1416)	H10B4 (H1516)	H10B5 (H1616)	H10B6 (H1716)	H10B7 (H1816)	گرم کننده : 0 سرد کننده : 1 آلارم : 2	نوع کنترل برای خروجی ۲ (out2)
H10B8 (H1117)	H10B9 (H1217)	H10BA (H1317)	H10BB (H1417)	H10BC (H1517)	H10BD (H1617)	H10BE (H1717)	H10BF (H1817)	0 : PID روشن خاموش : 2 دستى : 2 PID قابل برنامەريزى : 3	روش كنترل
H10C0 (H1118)	H10C1 (H1218)	H10C2 (H1318)	H10C3 (H1418)	H10C4 (H1518)	H10C5 (H1618)	H10C6 (H1718)	H10C7 (H1818)	رجوع به جدول آلارم ها	مدل خروجی آلارم ۱
H10C4 (H1518)	H10C5 (H1618)	H10C6 (H1718)	H10C7 (H1818)					رجوع به جدول آلارم ها	مدل خروجی آلارم ۲
H10C8 (H1119)	H10C9 (H1219)	H10CA (H1319)	H10CB (H1419)	H10CC (H1519)	H10CD (H1619)	H10CE (H1719)	H10CF (H1819)	ثانیه 99 ~ 1 ثانیه 0.5 = 0	سیکل گرمایش یا سرمایش Out1
H10D0 (H111A)	H10D1 (H121A)	H10D2 (H131A)	H10D3 (H141A)	H10D4 (H151A)	H10D5 (H161A)	H10D6 (H171A)	H10D7 (H181A)	ثانیه 99 ~ 1 ثانیه 0.5 = 0	سیکل گرمایش یا سرمایشِ Out2
H10D8 (H111B)	H10D9 (H121B)	H10DA (H131B)	H10DB (H141B)	H10DC (H151B)	H10DD (H161B)	H10DE (H171B)	H10DF (H181B)	توقف : 0 اجرا : 1 توقف برنامه : 2 قطع موقت برنامه : 3	دستور توقف یا اجرای پروسهٔ کنترل
H10E0 (H111C)	H10E1 (H121C)	H10E2 (H131C)	H10E3 (H141C)	H10E4 (H151C	H10E5 (H161C)	H10E6 (H171C)	H10E7 (H181C)	توقف : 0 اجرا : 1	وضعیت تنظیم اتوماتیک PID
H10E8 (H111D)	H10E9 (H121D)	H10EA (H131D)	H10EB (H141D)	H10EC (H151D)	H10ED (H161D)	H10EE (H171D)	H10EF (H181D)	مثبت : 0 منفی (slope) منفی	منفی یا مثبت بودن خروجی نسبی یا Proportional
H10F0 واحد درجهٔ حرارت (C یا C)	H10F1 Open special function (H1234)	H10F2 Return to default (H1357)	H10F3 Reserved	H10F4 Reserved	H10F5 Reserved	H10F6 Reserved	H10F7 Reserved	ساير موارد	ساير موارد
H10F8 Auto ID setup	H10F9 Reserved	H10FA Baud rate	H10FB ASCII = 0 RTU = 1	H10FC 8 bits=0 7 bits=1	H10FD 2 stop=0 1 stop=1	H10FE Parity	H10FF Address 1 ~ 247	رجوع به جدول تنظیم پارامترهای ارتباطی	مشخصات ارتباطات

جدول ۷

جدول تنظیم پارامترهای ارتباطی:

6	5	4	3	2	1	0	محتوا
115,200	57,600	38,400	19,200	9,600	4,800	2,400	سرعت انتقال (bps)
				فرد (O)	زوج (E)	ندارد (N)	Parity bit

کد های خطا:

کد های مربوط به خطا ها میتوانند در آدرس های $H1007 \sim H1000 \sim H1000$ خوانده شوند. وقتی وضعیت ورودی در حالت نرمال قرار دارد، $H1000 \sim H1000 \sim H1000 \sim H1000 \sim H1000$ خطای ورودی اتفاق میافت د (به استثنای وضعیت ثابت و خطای تجاوز مقدار ورودی از محدودهٔ تنظیم شده)، DTE کد خطا ها را در آدرس های $H1000 \sim H1000 \sim H1000$ می خواند.

H1000	شرح خطا
H8001	EEPROM نميتواند خوانده شود
H8002	سنسور ورودى وصل نيست
H8003	گروه INB وصل نیست

ابرای تنظیم دقیق خروجی آنالوگ "جریان": scale) مقیاس حداقل

مقیاسِ حداقل (scale) برای تنظیم دقیق خروجی آنالوگ "ولـــتاژ": 1mV/scale

بازگشت به مقادیر پیشفرض: H1234 را در آدرس H10F1 و H1357 را در آدرس H10F2 بنویسید. DTE را

خاموش و دوباره روشن کنید.

جدول تنظیم پارامتر های ارتباطی مربوط به کنترل PID قابل برنامه ریزی :

جدول ۹

	INA				INB				
CH1	CH2	CH3	CH 4	CH 5	CH 6	CH7	CH 8	توضيح	محتوا
H111E	H121E	H131E	H141E	H151E	H161E	H171E	H181E	واحد: ثانيه	خواندن باقيماندۂ زمان گام
H111F	H121F	H131F	H141F	H151F	H161F	H171F	H181F	واحد: دقيقه	خواندن باقيماندهٔ زمان گام
H1120	H1220	H1320	H1420	H1520	H1620	H1720	H1820	0 ~ 7	خواندن شمارة الگوى فعلى
H1121	H1221	H1321	H1421	H1521	H1621	H1721	H1821	0 ~ 7	خواندن شمارهٔ گام فعلی
H1122	H1222	H1322	H1422	H1522	H1622	H1722	H1822	0 ~ 7	شمارهٔ الگوی شروع
H1123	H1223	H1323	H1423	H1523	H1623	H1723	H1823	0 ~ 7	شمارهٔ گام شروع

جدولهای تنظیم پارامتر های کنترل PID قابل برنامه ریزی :

جدول ۱۰

الگوى 7	الگوی 6	الگوی 5	الگوی 4	الگوى 3	الگوى 2	الگوی 1	الگوی 0	توضيح	محتوا
H206F	H206E	H206D	H206C	H206B	H206A	H2069	H2068	گام های 0 تا N = 0 ~ 7 : N = 0 در الگو اجرا میشوند	' '
H2077	H2076	H2075	H2074	H2073	H2072	H2071	H2070	0 ~ 199 : الگو 1 تا 200 بار اجرا شده است	تعداد دفعات اجرای الگوهای 0 تا 7
H207F	H207E	H207D	H207C	H207B	H207A	H2079		8 به انتهای برنامه : 8 \sim 0 اشاره میکند؛ $7 \sim 0$ شمارهٔ الگوی بعدی را نشان میدهد	

جدول ۱۱

توضيح	محتوا	پیشفرض	آدرس
واحد: ℃ 0.1	دما هاى هدف براى الگوهاى 0 تا 7 الگوى 0 : 2007H ~ 2000H	0	2000H ~ 203FH
مدت: 900 ~ 0 (واحد: 1 دقيقه)	مدت اجرا براى الگوهاى 0 تا 7 الگوى 0 : 2087H ~ 2080H	0	2080H ~ 20BFH



جدول های پروتکل ارتباطی:

ASCII Mode:

Read Instruction		Read Response Message		Write Instruction		Write Response Message	
Start word	':'	Start word	':'	Start word	':'	Start word	':'
Machine address 1	'0'	Machine address 1	'0'	Machine address 1	'0'	Machine address 1	'0'
Machine address 0	'1'	Machine address 0	'1'	Machine address 0	'1'	Machine address 0	'1'
Command 1	'0'	Command 1	'0'	Command 1	'0'	Command 1	'0'
Command 0	'3'	Command 0	'3'	Command 0	'6'	Command 0	'6'
	'1'	length of Response			'1'		'1'
Read start address	'0'	data (byte)	'4'	data address	'0'	data address	'0'
of data/bit	'0'	Data content in	'0'	data address	'0'		'0'
	'0'		'1'		'1'		'1'
De sal le sealle et	'0'	H1000	'F'	Write data content	'0'	VVrite data content	'0'
Read length of data/Word	'0'		'4'		'3'		'3'
(word/bit)	'0'		'0'		'Ε'		'Ε'
, ,	'2'	Data content in	'0'		'8'		'8'
LRC1 check	'Ε'	H1001	'0'	LRC1 check	'F'	LRC1 check	'F'
LRC 0 check	'A'		'0'	LRC 0 check	'D'	LRC 0 check	'D'
End word 1	CR	LRC1 check	'0'	End word 1	CR	End word 1	CR
End word 0	LF	LRC 0 check	'3'	End word 0	LF	End word 0	LF
		End word 1	CR				
		End word 0	LF				


چک کردن LRC :

محتویات 'machine address' را با 'machine address' جمع کنید ، برای مثال: H EA متمم دوی H EA بدست می آید.

RTU Mode:

Read Command		Read Response Message		Write Command		Write Response Message	
Machine address	H01	Machine address	H01	Machine address	H01	Machine address	H01
Command	H03	Command	H03	Command	H06	Command	H06
Read Start address	H10	Response data	H04	Write data address	H10	Write data address	H10
of data	H00	length (byte)			H01		H01
Read data length	H00	Data content 1	H01	Write data content	H03	Write data content	H03
(word/bit)	H02	Data Content 1	HF4	Write data content	H20		H20
CRC low byte	HC0	Data content 2	H03	CRC low byte	HDD	CRC low byte	HDD
CRC high byte	НСВ	Data Content 2	H20	CRC high byte	HE2	CRC high byte	HE2
		CRC low byte	HBB				
		CRC high byte	H15				

(How to mount) **حروش نصب ❸**



حداكثر ٧ عدد كنترلر DTC2000 يا DTC2001 به DTE نصب كنيد.

(Ordering Information) روش تنظیم سفارش ❤ 9

DTE123

DTE:	کنترلر دما دلتا سری E		نام سری
ع: و	قطعات جانب	واحد اصلى :1	1 نوع دستگاه
0T: 0P: 0V: 0C: 0R: 0L: CT: DS:	 کانال ورودی ترموکوپل کانال ورودی پلاتینیوم کانال خروجی ولتاژ پالس کانال خروجی جریان خطی کانال خروجی رله کانال خروجی ولتاژ خطی کانال سنسور ترانس جریان واحد نمایشگر و تنظیم کننده 	OT: ځانال ترموکوپل ۴ OP: کانال پلاتینیوم	23




(FUNCTION AND SPECIFICATION) مشخصات **(©**

Power Supply	DC24V. Isolated switching power supply
Voltage Range	Rated voltage: 90%~110%
Power consumption	Max. 10 W + 3 W x no. of DTC-2000 connected in parallel (max. 7)
Sensor Type	Thermocouple: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK
Sensor Type	Platinum RTD: Pt100, JPt100, Cu50
Sampling Rate	Thermocouple or Platinum RTD: 1.0 sec/all input.
Control Method	PID , PID program control, Manual or ON/OFF
	Relay output (SPST), Max. load 250VAC, 3A resistive load
	Voltage pulse output: DC 24V, Max. output current 40mA
Output accessories (optional)	Current output: DC 4 \sim 20mA output (Resistive load $<$ 500 Ω); for OUT1 and OUT2 only
	Analog voltage output: $0\sim10V$ (Resistive load > 1000Ω); for OUT1 and OUT2 only
Output Functions	Control output, alarm output or proportional output (proportional output is only applicable in the model with linear voltage and current output for OUT1, OUT2)
Alarm Modes	12 Alarm modes available
Communication	RS-485 digital communication, Supports baud rate 2,400 ~ 115,200 bps.
Communication Protocol	Supports Mod-bus RTU/ASCII.
Extension port	The extension port transmits 24V power supply and communication signals to extension module DTC2000.
Vibration Resistance	10 to 55Hz, 10m/s ² for 10min, each in X, Y and Z directions
Shock Resistance	Max. 300m/s ² , 3 times each, 3 axes, 6 directions
Ambient Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-20° C to +65° C
Altitude	2000m or less
Ambient Humidity	35% to 85% RH (non-condensing)
Pollution Degree	Degree 2


В

51/5-2DS

بورد 2DS







نمایشگر PV: مقدار واقعی دمای خوانده شده توسط سنسور و نوع پارامترها را نشان میدهد.

نمایشگر SV: دمای مورد نظر تعیین شده (دمای هدف) و مقادیر پارامترها را نشان میدهد.

AT: وقتی که PID در حالت اتوماتیک (Auto Tuning) قرار داده شده باشد، این LED چشمک میزند.

OUT2/OUT1: وقتى هريك از خروجي ها فعال شود ، LED مربوط به أن روشن مي شود.

ALM: خروجي اخطار (Alarm) را نشان مي دهد. وقتى خروجي Alarm فعال شود ، اين LED روشن مي شود.

c, °F: واحد دما بر حسب سانتی گراد یا فارنهایت را نشان می دهد.

حَلِيد SET : این تکمه برای : ۱ - انتخاب وضعیت کار دستگاه ،

۲- تایید و ذخیرهٔ تنظیمات در حافظه ، به کار میرود.

모 کلید Mode : برای انتخاب پارامترها (در هر یک از حالت های کار دستگاه) بکار میرود.

▲ برای افزایش مقدار پارامتر به کار می رود . در صورت فشرده نگه داشتن ، سرعت تغییر زیاد می گردد.

🗹 برای کاهش مقدار پارامتر به کار میرود . در صورت فشرده نگهداشتن ، سرعت تغییر زیاد می گردد.

(Operation) نحوهٔ کار دستگاه **⊘**

DTE-2DS دارای سه وضعیت یا حالت (Mode) عملکرد میباشد:

- ۱. **حالت اجرا** (Operation Mode) : اجرای فرآیند کنترل ، بعضی فرمانها و تنظیم بعضی مقادیر مربوط به پارامترهای کنتـرل در این قسمت انجام میشود .
 - ۲. حالت تنظیمات کنترل (Regulation Mode) : پارامترهای کنترل حرارت در این قسمت تعیین میشود .
- ۳. حالت تنظیمات اصلی (Initial setting Mode): تنظیمات اولیه و اصلی و پارامترهای ارتباط در این قسمت انجام میشود.

هنگام روشن شدن ، DTE-2DS در وضعیت اجرا (Operation) قرار میگیرد . در این حالت اگر کلید آق را فشار دهید به وضعیت وضعیت تنظیمات کنترل (Regulation) میرود ، یا اگر کلید آق را برای مدت بیش از ۳ ثانیه بفشارید، به وضعیت تنظیمات اصلی (Initial Setting) میرود. در صورتی که در هر یک از وضعیت های تنظیمات کنترل یا تنظیمات اصلی ، کلید آق را فشار دهید ، DTE-2DS به وضعیت اجرا برمیگردد .

نمایشگر PV (به رنگ قرمز): دمای واقعی و موجود در محیط مورد نظر ، که توسط سنسور یا ترموکوپل اندازه گیری شده ، را نشان میدهد .


نمایشگر SV (به رنگ سبز): مقدار دمای مطلوب و مورد نظر ، که توسط اپراتور تعیین شده ، را نشان میدهد . این مقدار دمای مطلوب و یا "دمای هدف" (یا Set Point) است که توسط اپراتور تعیین و قرار داده میشود .

هدف اصلی کنترلر این است که با انجام محاسبات کنترل و صدور فرمان های گـرم کـردن یـا سـرد کـردن در خروجی های دستگاه (OUT1&2) ، عدد ۷۷ را به عدد ۵۷ رسانده و حتی المقدور در همان نقطه ثابت نگاه دارد.

روش تنظیم SV: برای تعیین یا تغییر دمای مطلوب یا "دمای هدف" (یا Set Point) ، زمانیکه دستگاه در حالت اجرا است ، با استفاده از کلیدهای مورد نظر مورد نظر خود را تنظیم نمائید .

روش تنظیم مقادیر پارامتر ها: وقتی که در وضعیت مورد نظر کار دستگاه (اجرا یا تنظیمات کنترل یا تنظیمات اصلی) هستید ، کلید Mode را فشار دهید تا پارامتر مورد نظر انتخاب شود و مقدار آن را با کلیدهای معنی معنی دهید . سپس برای ذخیرهٔ تغییرات در حافظه ، کلید و اقتار دهید.

نمودار زیر روش انتخاب و ورود به هر یک از سه وضعیت کاری دستگاه را نشان میدهد.



P86E

تنظیم پارامترها : جدول ۱۶

حالت تنظيمات كنترل

(Regulation Mode)

کانال را انتخاب کنید کلید 🕶 را فشار دهید

حالت اتوماتیک (Auto-tuning)

(تنظیم در حالت اجرا و کنترل به روش PID) کلید کی را فشار دهید

تنظیم پارامتر Pb یا Proportional band (در روش کنترل PID)

کلید 🗗 را فشار دهید

Û

تنظیم پارامتر Ti یا Integral time

(در روش کنترل PID)

کلید 🔽 را فشار دهید

لل بم بارامتر Td

تنظیم پارامترTd یا Derivative time (در روش کنترل PID)

کلید 🔽 را فشار دهید

Poof L Cof

PD/PID تعيين مقدار جبرانِ خطاي کنترل PID عنترل Ti=0 و PID (در حالت کنترل به روش PID و مقدار Pdof را تنظيم کنيد) ؛

ATباشد ، کنترلر در حالت $Ti \neq 0$ پارامتر ioF را بطور اتوماتیک تنظیم میکند

کلید 🔽 را فشار دهید

Û

تنظیم هیسترزیسِ برای Out1 در روش کنترل خاموش/ روشن ON/OFF)

کلید 🖵 را فشار دهید

تنظیم هیسترزیسِ برای Out2 تنظیم هیسترزیسِ برای (ON/OFF در روش کنترل خاموش/ روشن کلید کی را فشار دهید

Û

تنظیم سیکل کنترل برای Out1

حالت اجرا (Operation Mode)

نمایشگر SV :

با فشردن کلیدهای کمک دمای هدف یا Set Point مورد نظر خود را تنظیم کنید کلید کلید

Û

دستور اجرا (RUN) یا توقف (STOP) پروسهٔ کنترل کلید تارا فشار دهید

تعیین الگوی شروع (در روش کنترل PID قابل برنامهریزی) کلید کی را فشار دهید

Û

Û

تعیین گامِ شروع (۱۳۵۵ (۱۳۵۵) (۱۳۵۵ (۱۳۵۵) (۱۳۵۵ (۱۳۵۵) (۱۳۵۵) (۱۳۵۵) (۱۳۵۵) (۱۳۵۵) (۱۳۵۵) (۱۳۵۵)

تعیین محل نقطهٔ اعشار به غیر از سنسورهای R ، S ، B ، در بقیهٔ انواع سنسورها قابل تنظیم است کلید حکورا فشار دهید

حد پائینی آلارم ۱ ۱۱۱۹ یا INB با یا INB با یا بدون گروه ورودی های کلید کی کلید کی را فشار دهید

حد بالائي آلارم ٢

حالت تنظیمات اصلی (Initial setting Mode)

تعیین و انتخاب نوع سنسور یا ترموکوپل ورودی

کلید 🗣 را فشار دهید ا

انتخاب واحد درجهٔ حرارت کلید کید کرا فشار دهید لید

تنظیم ماکزیموم درجهٔ حرارت گیری توسط سنسور قابل اندازه گیری توسط سنسور کلید کی را فشار دهید گ

تنظیم مینیموم درجهٔ حرارت گیری توسط سنسور قابل اندازه گیری توسط سنسور کلید کی را فشار دهید

تعیین روش کنترل کلید کی دران کلید کلید کلید کی افشار دهید

تعیین نوع عملکرد Out2:

"گرم کننده" یا "سرد کننده" یا " آلارم"

کلید

را فشار دهید

ل

فعال کردن آلارم 1 ALAA یا ALAA و تعیینِ نوع عملکرد (مدل) آن با یا بدون گروه ورودی های INB کلید کو را فشار دهید

فعال كردن آلارم 2 و تعيين نوع عملكرد (مدل) آن گروه آموزش کامیاب مرام

(در PID ، PID قابل برنامه ریزی و کنترل دستی)

کلید

انظیم سیکل کنترل برای Out2

(در Pid ، PI

تنظیم مقدارِ خطایِ حرارت اندازه گیری شده توسط سنسور کلید کلید کلید کلید

حد بالائی مقدار خروجی آنالوگ ۲۰۰۰ (در حالتی که خروجی "آنالوگ" باشد) کلید ۲۰۰۰ را فشار دهید

حد پائینی مقدار خروجی آنالوگ" باشد) (در حالتی که خروجی "آنالوگ" باشد) کلید 🖘 را فشار دهید

Proportional تنظیم خروجی Proportional مثبت/منفی (در روش کنترل "خروجی Proportional") کلید تار فشار دهید

به تنظیم پارامتر Auto-tuning بازمیگردد

بدون گروه ورودی های INB کلید 🗗 را فشار دهید

نمایش مقدار خروجی 1 تنظیم مقدار خروجی 1 در روش PID، PID قابل برنامهریزی و کنترل دستی که دستگاه در حالت کار (RUN) باشد کلید کار را فشار دهید

نمایش مقدار خروجی 2 تنظیم مقدار خروجی 2 در روش PID، PID قابل برنامهریزی و کنترل دستی که دستگاه در حالت کار (RUN) باشد کلید کرا فشار دهید

به وضعیت نمایش درجهٔ حرارت باز میگردد

بدون گروه ورودی های INB کلید ی را فشار دهید ب

فعال کردن قابلیت کپی ۲۹۵۰ کلید 🗗 را فشار دهید 🗘

انتخاب فرمت ارتباطی RTU یا ASCII

کلید 🖵 را فشار دهید 🔱

تعیین و قراردادن آدرس ارتباط کوت کا کلید کو را فشار دهید ب

تنظیم سرعت انتقال Baud rate) اطلاعات کلید کی را فشار دهید به این استان کلید به این کلید به این استان کلید به این استان کلید به این کلید ب

تعیین طول DATA کلید 🕶 را فشار دهید 🗘

تعیین parity bit parity bit کلید کی او فشار دهید لیک کلید لیک او فشار دهید

تعيين نوع سنسور

ابتدا باید نوع سنسور یا ترموکوپل برای کنترلر تعیین و مشخص شود . برای این کار با فشار کلید به مـدت ۳ ثانیـه وارد وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) شوید . دستگاه اولین پارامتر یعنی تنظیمات اصلی (Initial setting) شوید . دستگاه اولین پارامتر یعنی سنسور است . با استفاده از کلیدهای م و یا توجه به جدول زیر، نوع سنسور را انتخاب کنید . سـپس بـرای ذخیـرهٔ تغییرات در حافظه ، کلید تنید و فشار دهید.

جدول ۱۷

سنسور ورودى	شمارهٔ نوع سنسور	محدودهٔ اندازهگیری
Temperature measurement resistance (Cu50)	6858	-50°C ~ 150°C
Platinum resistance (Pt100)	ዖと	-200°C ~ 600°C
Platinum resistance (JPt100)	JPE	-20.0°C ~ 400.0°C
Thermocouple TXK type	£ 2.5	-200°C ~ 800°C
Thermocouple U type	¥	-200°C ~ 500°C
Thermocouple L type	Ł	-200°C ~ 850°C
Thermocouple B type	ь	100°C ~ 1,800°C
Thermocouple S type	5	0°C ~ 1,700°C
Thermocouple R type	r	0°C ~ 1,700°C
Thermocouple N type	О	-200°C ~ 1,300°C
Thermocouple E type	8	0°C ~ 600°C
Thermocouple T type	٤	-200°C ~ 400°C
Thermocouple J type	ئ	-100°C ~ 1,200°C
Thermocouple K type	8	-200°C ~ 1,300°C

تعیین واحد نمایش دما (°C, ∘F)

پس از انتخاب پارامتر $\mathbf{\Sigma}$ ، کلید $\mathbf{\Sigma}$ را فشار دهید و وارد پارامتر فیلد توید. حال واحد نمایش دما را با استفاده از کلیدهای $\mathbf{\Sigma}$ و انتخاب کنید (سانتی گراد \mathbf{C} یا فارنهایت \mathbf{C}). سپس کلید $\mathbf{\Sigma}$ را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.

تنظیم محدودهٔ اندازه گیری سنسور

با توجه به این که هر سنسور و ترموکوپل محدوده ی عملکرد معینی دارد ، این محدوده ی عملکرد یا بعبارت دیگر حـد بـالا و پایین اندازه گیری حرارت برای هر سنسور ، باید به روش زیر بر روی کنترلر تعیین و تنظیم شود.


تنظیم محدوده: در وضعیت تنظیمات اصلی ، با فشردن کلید که پارامتر کلید استفاده از کلید استفاده از کلید که حداکثر دمای تعیین شده توسط شرکت سازنده سنسور را وارد کنید . مجددا با فشردن کلید که پارامتر کلید انتخاب و حداقل دمای تعیین شدهٔ کار سنسور را وارد کنید . (مثلا سازندهٔ ترموکوپل اعلام می کنید پارامتر که می اندازه گیری آن ۱۰۰ تا ۸۰۰ درجه می باشد که می باید که با تنظیم شود) . سپس کلید تا تغییرات ذخیره شود.


تنظيم محل نقطهٔ اعشار:


در وضعیت اجرا (Operation Mode)، با فشردن کلید که پارامتر با استفاده از کلیدهای (انتخاب کنید. سپس با استفاده از کلیدهای محل نقطهٔ اعشار را تعیین نمائید. محل نقطهٔ اعشار محدودهٔ اندازه گیری حرارت را میتواند تغییر دهد. نمایسگر فقط چهار رقم را نشان میدهد؛ بنابراین اگر بخواهید مقادیر بزرگتر از 999 یا کوچکتر از 99- نشان داده شوند، باید برای این پارامتر عدد "0" را قرار دهید. مقدار پیشفرض این پارامتر "1" است.

"ك كنترل "كرم كننده"، "سرد كننده"، "دوكانه" Heating , Cooling , Dual Loop Control Output

کنترل و تنظیم درجهٔ حرارتِ محیط مورد نظر ، یا توسط گرم کردن و یا توسط سرد کردن انجام میگردد . اگر کنترلـر فقـط توسط گرم کردن سعی کند که حرارت محیط مورد نظر را تنظیم نماید ، به صورت "گرم کننده" کار میکند مثل ترموسـتات سیستم شوفاژ یک ساختمان ، و اگر کنترلر فقط توسط سرد کردن سعی کند که حرارت محیط مورد نظر را تنظیم نماید ، به صورت "سرد کننده" کار میکند مثل ترموستات یک سردخانه . هردوی این حالت ها را "کنترل تک خروجی" مینامیم .







کنترلر د*ر* حالت " کنترل دو گانه" کا*ر* میکند

در کنترلر های سری DTE ، برای کنترل و تنظیم بهترِ درجهٔ حرارت و رسیدن به دمای هدف ، علاوه بر دو حالت فوق این امکان وجود دارد که عمل گرم کردن و سرد کردن بطور همزمان اعمال شود . یعنی کنترلر بطور همزمان هم بصورت "گرم کننده" و هم بصورت " سرد کننده" عمل نماید . این خصوصیت را "خروجی کنترل دوگانه" و یا بطور خلاصه "کنترل دوگانه" مینامیم . وقتی کنترل دوگانه به کار گرفته میشود ، هر دو خروجی های کنترلر یعنی OUT1 و OUT2 باید به دستگاه های گرم کننده و سرد کننده وصل باشند . نحوهٔ عمل این سیستم ، در ادامه شرح داده میشود .

این دو پارامتر برای انتخاب نحوهٔ عملِ خروجیهای کنترلر از نظر گرم کننده یا سرد کننده بودن و یا 5 - a انتخاب سیستم "کنترل دوگانه" ، به کار میرود. از 5 - a برای انتخاب عملکرد خروجی اول (Out1) و از 5 - a برای انتخاب عملکرد خروجی دوم (Out2) استفاده میشود.

اگر برای پارامتر ایستم گرم کننده و قطع کردن آن ، درجهٔ حرارت را کنترل مینمایید . در این حالت خروجی اول به سیستم انداختن سیستم گرم کننده و قطع کردن آن ، درجهٔ حرارت را کنترل مینمایید . در این حالت خروجی اول به سیستم گرمایش وصل میشود . و اگر برای ایستا حالت انتخاب شود ، خروجی اول کنترلر "سرد کننده" میشود ، یعنی فقط توسط راه انداختن سیستم سرد کننده و قطع کردن آن ، درجهٔ حرارت را کنترل مینماید . در این حالت خروجی اول به سیستم سرمایش وصل میشود . مشابه همین شرایط و تنظیم ها هم توسط پارامتر ایم ایم خروجی دوم (Out2) کنترل انجام میگردد.

اگر پارامترهای ۲۰۰۱ و 5۰۰۵ بصورت عکس یکدیگر روی حالت های HERE یا Cool تنظیم شوند، در این صورت کنترل وارد حالت " کنترل دوگانه" شده و از کنترل گرمایش و سرمایش بطور همزمان برای تنظیم درجهٔ حرارت استفاده مینماید. بعنوان مثال:

ا م-5 روى حالت £88 و 5-0 روى حالت £6-0

خروجی 1 سرد کننده بوده و باید به وسایل سرمازا وصل گردد، و خروجی 2 گرم کننده بوده و باید به وسایل گرمازا وصل گردد.

Control Methods) روشهای کنترل (Control Methods)


قبل از تنظیم کنترلر روی یکی از روش های کنترل موجود، ابتدا باید خروجیهای کنترلر را از نظر "گرم کننده" یا "سرد کننده" بودن تنظیم کنید.


کنترل PID

برای ورود به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) ، با فشردن کلید کو پارامترهای اصلی استفاده از کلیدهای که و که یکی از دو پارامتر را برحسب نیاز در حالت علی (گرم کننده) یا محلف (سرد کننده) قرار دهید. سپس با فشردن کلید کو پارامتر استخاب کرده، آن را در حالت کرده، آن را در حالت (روش کنترل PID) قرار دهید. سپس کلید استخاب دهید تا تغییرات ذخیره شود.

• پارامتر علی اینی کنترلر در حال کار و بارامتر از مینی کنترلر در حال کار و بارامتر انجام پروسهٔ کنترل باشد. چنانچه پارامتر علی بارامتر از مینی کنترل باشد. چنانچه پارامتر های PID یعنی PID یعنی از مینماید ، محاسبه و در حافظه ذخیره مینماید .


🔹 پارامتر های PID یعنی 🤌 یا ای (Proportional Band) Pb) ، 🔁 یا IT (Integral Time) ، نوادد. یا Derivative Time) Td) میتوانند بصورت دستی هم تنظیم شوند.






- پارامتر های $\frac{205}{100}$ وقتی میتواند تنظیم شود که مقدار پارامتر $\frac{205}{100}$ وقتی میتواند تنظیم شود که مقدار پارامتر $\frac{205}{100}$ برابر "0" نباشـ د تنظیم شده باشد (Ti = 0). پارامتر $\frac{205}{100}$ وقتی میتواند تنظیم شود که مقدار پارامتر $\frac{205}{100}$ برابر "0" نباشـ د (Ti \pm 0).
- پارامتر های ا 90 و 60-2: پارامتر ا 90 یا سیکل کنترل خروجی ۱ (Out1) ، باید وقتی تنظیم شود
 که پارامتر ا 50 روی حالت ۲۰۰۱ (گرم کننده) یا ۲۰۰۱ (سرد کننده) قرار داده شده باشد. پارامتر ۲۰۰۱ یا سیکل کنترل خروجی ۲ (Out2) ، باید وقتی تنظیم شود که پارامتر ۲۰۰۱ روی حالت ۲۰۰۱ (گرم کننده) یا ۲۰۰۱ (سرد کننده) قرار داده شده باشد.
- پارامتر ۲۰۵۶: وقتی میتوانند تنظیم شوند که پارامترهای ۲۰۵۱ و ۲۰۵۵ بصورت عکس یکدیگر روی حالت های ۲۰۵۲ یا ۲۰۰۱ تنظیم شده باشند، یعنی:

ا م-5 روی حالت علامی و محالت علامی (گرم کننده: OUT1: و سرد کننده: OUT2: یا ایم-5 روی حالت علامی (گرم کننده: OUT1: و گرم کننده: OUT2: یا ایم-5 روی حالت علامی (سرد کننده: OUT1: و گرم کننده: OUT2: بعبارت دیگر این پارامتر مربوط به زمانی است که کنترلر قرار است در حالت " کنتـرل دوگانـه" و بـا روش کنتـرل بعبارت دیگر این پارامتر مربوط به زمانی است که کنترلر قرار است با: (مقدار Pb خروجی ۲ برابر است با: (مقدار Pc خروجی ۲ برابر است با: روی حالت کنتـرل دوگانـه از کننده: OUT3



کنترل PID ، محدوده خاموش مثبت است



کنترل PID ، محدوده خاموش منفی است


کنترل روشن / خاموش (ON/OFF)

برای ورود به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) ، با فشردن کلید که پارامترهای نوع و الله ورود به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) ، با فشردن کلید و با استفاده از کلیدهای که و که یکی از دو پارامتر را برحسب نیاز در حالت که و که کننده) یا محمل (سرد کننده) قرار دهید. سپس با فشردن کلید که پارامتر انتخاب کرده، آن را در حالت دوروش کنترل ON/OFF) قرار دهید. سپس کلید الله و فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.


حالا برای تعیین و تنظیم پارامترهای مربوط به ON/OFF باید مجددا کلید و افشار دهید تا از حالت تنظیمات اصلی خارج شده و سپس یکبار دیگر کلید (Regulation) شوید . سپس با فشردن کلید کلید کلید (ON/OFF را انتخاب و با استفاده از کلیدهای بو و آنها را تعیین و تنظیم کنید:

• پارامتر های ا - 5 و 5 - 5 : پارامتر ا - 5 یا هیسترزیس خروجی ا (Out1)، وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر ا - 5 وی حالت ۱ ۲۵۹ (گرم کننده) یا ۲۰۰۱ (سرد کننده) قرار داده شده باشد. پارامتر ۲۰۰۱ یا هیسترزیس خروجی ۲ (Out2) ، وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر ا ۲۰۰۱ وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر ا ۲۰۰۱ وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر ا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ هردو بطور همزمان یا روی حالت ۲۰۰۱ یا روی حالت ۲۰۰۱ تنظیم شده باشد.

مقدار پیش فرض هیسترزیس "صفر" (یعنی بدون هیسترزیس) است. در این حالت وقتی دمای SV به SV میرسد خروجی کنترلر خاموش میشود. وقتی دمای PV از SV در حالت گرم کننده کوچکتر و در حالت سرد کننده بزرگتر میشود، خروجی کنترلر روشن میگردد. اما اگر مقدار هیسترزیس صفر نباشد، وقتی دمای PV از "هیسترزیس—SV" در حالت سرد کننده بزرگتر میشود، خروجی کنترلر روشن میگردد. شکل های زیر جزئیات کار کنترلر هنگامیکه مقدار هیسترزیس صفر نباشد را نشان میدهند.




کنترل روشن/ خاموش (ON/OFF) "گرم کننده"



کنترل روشن/ خاموش (ON/OFF) "سرد کننده"

• پارامتر طعمی : وقتی میتواند تنظیم شود که پارامترهای نصح و الله عنوان خروجی های "کنترل" بکار رفته باشند و بصورت عکس یکدیگر روی حالت های HEAL یا Lool تنظیم شده باشند، یعنی:



عملکرد خروجی های کنترلر در حالت کنترل به روش روشن / خاموش (ON/OFF) و سیستم کنترل خروجی دوگانه

ا موی حالت المحکو و الت المحکو و المحکونترلر برای کار در حالت " کنترل دوگانه" تنظیم و آماده شده باشد.

کنترل دستی (Manual)

برای ورود به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) ، با فشردن کلید کی پارامترهای کوو به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (اسرحسب نیاز در حالت التخاب کنید و با استفاده از کلیدهای کو کی از دو پارامتر را برحسب نیاز در حالت کننده) یا کوننده) یا کوننده) یا کوننده) یا کوننده) یا کوننده) قرار دهید. سپس با فشردن کلید کو پارامتر انتخاب کرده، آن را در حالت التخاب کرده، آن را در حالت التخاب کرده، آن را در حالت التخاب کنترل دهید. سپس کلید التخاب کوننده شود. حالا برای تعیین و تنظیم پارامترهای مربوط به کنترل دستی یا Manual باید مجددا کلید کو را فشار دهید تا از حالت تنظیمات اصلی خارج شده و سپس یکبار دیگر کلید کو را فشار دهید تا وارد حالت تنظیمات کنترل (Regulation) شوید . سپس با فشردن کلید که پارامترهای مربوط به کنترل دستی را انتخاب و با استفاده از کلیدهای کو کو مقادیر شوید . سپس با فشردن کلید که پارامترهای مربوط به کنترل دستی را انتخاب و با استفاده از کلیدهای کو کو کو مقادیر و تنظیم کنید:

- پارامتر های ۲-۵۹ و ۲۵-۵ : پارامتر ۲-۶۵ یا سیکل کنترل برای خروجی ۱ (Out1) ، باید وقتی تنظیم شود که پارامتر ۲-۵۰ روی حالت ۲۰۱۱ (گرم کننده) یا ۲۰۰۱ (سرد کننده) قرار داده شده باشد. پارامتر ۲۰۰۵ یا سیکل کنترل برای خروجی ۲ (Out2) ، باید وقتی تنظیم شود که پارامتر ۲۰۰۵ روی حالت ۲۰۰۱ (گرم کننده) یا ۲۰۰۱ (سرد کننده) قرار داده شده باشد.
- پارامتر های اغاله و عالی : برای تعیین و تنظیم این پارامترها کلید آق را فشار دهید تا از حالت تنظیمات اصلی خارج و وارد حالت اجرا (Operation) شوید . سپس با فشردن کلید پارامتر ها را انتخاب نمائید. پارامتر اغاله وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر افتی وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر افتی و حالت علی (گرم کننده) پارامتر افتی از داده شده باشد.

كنترل PID قابل برنامه ريزى Programmable PID)

برای ورود به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) ، با فشردن کلید \square پارامترهای \square و \square با فشردن کلید و با استفاده از کلیدهای \square و \square یکی از دو پـارامتر را برحـسب نیـاز در حالـت \square (گـرم کننده) یا \square (سرد کننده) قرار دهید. سپس با فشردن کلید \square پارامتر \square را انتخـاب کـرده، آن را در حالـت \square (روش کنترل PID قابل برنامهریزی) قرار دهید. سپس کلید \square

حالا برای تعیین و تنظیم پارامترهای مربوط به PID قابل برنامهریزی باید مجددا کلید را فشار دهید تا از حالت تنظیمات اصلی خارج شده و سپس یکبار دیگر کلید آقت را فشار دهید تا وارد حالت تنظیمات کنتـرل (Regulation) شوید . سپس با فشردن کلید یک پارامترهای مربوط به PID قابل برنامهریزی را انتخاب و با استفاده از کلیدهای کو و کامترهای مقادیر آنها را تعیین و تنظیم کنید:

- پارامتر های 🔑 ، 🗖 ، ورا تنظیم کنید.
- پارامتر ۲۵۰۶: وقتی میتواند تنظیم شود که مقدار پارامتر تعمیر از ۳۵۰ تنظیم شده باشد (Ti = 0).
- پارامتر های آ 6 و 6 6 : پارامتر آ 9 یا سیکل کنترل برای خروجی ۱ (Out1) ، وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر آ 5 روی حالت HERL (گرم کننده) یا میکل (سرد کننده) قرار داده شده باشد. پارامتر 6 5 یا سیکل کنترل برای خروجی ۲ (Out2) ، وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر 6 5 روی حالت HERL (گرم کننده) یا میکل کنترل برای خروجی ۲ (Out2) ، وقتی میتواند تنظیم شود که پارامتر 6 5 روی حالت HERL (گرم کننده) یا میکل کنترل برای کننده) قرار داده شده باشد.
- پارامترهای عکم و علی اورت عکس وقتی میتوانند تنظیم شوند که پارامترهای 5-0 و 5-0 بصورت عکس یکدیگر روی حالت های HERL یا Cool تنظیم شده باشند، یعنی:

 ا 5-0 روی حالت HERL و 5-0 روی حالت Cool (گرم کننده :OUT1) و سرد کننده :OUT2 یا 5-0 روی حالت HERL (سرد کننده :OUT1) و گرم کننده :OUT1

بعبارت دیگر کنترلر برای کار در حالت " کنترل دو گانه" تنظیم و آماده شده باشد.

خروجی نسبی یا Proportional

در این نوع کاربرد ، خروجی ۱ (Out1) باید خروجی آنالوگ باشد.

- ۲. حالا برای تعیین و تنظیم پارامتر مربوط به خروجی Proportional باید مجددا کلید را فشار دهید تا از حالت تنظیمات اصلی خارج شده و سپس یکبار دیگر کلید تعلیمات اصلی خارج شده و سپس یکبار دیگر کلید (ا فیشار دهید تا وارد حالت تنظیمات کنترل (Regulation) شوید . سپس با فشردن کلید پارامتر مربوط به خروجی Proportional را انتخاب و با استفاده از کلیدهای می و یک آن را تنظیم کنید:
 - پارامتر ۲۰۵۹ را انتخاب و تنظیم کنید.

G ➤ خروجي آلارم (ALARM OUTPUT)

- ۲. تنظیم مدل و نوع عملکرد آلارم: در وضعیت تنظیمات اصلی، با فشردن کلید کی پارامتر الارم: در وضعیت تنظیمات اصلی، با فشردن کلید کی پارامترهای الادم و با توجه به (با ورودی های INB) انتخاب نموده و با توجه به جدول شمارهٔ ۵ شمارهٔ نوع عملکرد آلارم را در پارامتر ها قرار دهید.
- ۳. تنظیم پارامترها: برای تعیین و تنظیم پارامترها کلید تنظیم پارامترها ناید تنظیمات اصلی خارج و و اورد حالت اجرا (Operation) شوید . سپس با فشردن کلید تک پارامتر ها را انتخاب نمائید.
- پارامتر های ۱۸۱۳ و ۱۸۱۳: درصورت استفاده از ورودی های ۱۸۱۱ میتوانند تنظیم شوند (با ۱۸۱).
- پارامتر های ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ و ۱۱۱ : درصورت عدم استفاده از ورودی های INB میتوانند تنظیم شوند (بدون INB).

واحد اصلی DTE دو گروه خروجی آلارم، هریک با ۱۲ مدل عملکرد در حالت تنظیمات اصلی ارائه میدهد. وقتی PV بالاتر یا پائین تر از SV باشد، خروجی آلارم فعال میگردد. برای اطلاع از جزئیات نحوهٔ عملکرد ۱۲ مدل آلارم، به جدول شمارهٔ ۵ مراجعه نمائید.

توجه: AL-H شامل AL-H و AL2H ، و AL-L شامل AL1L و AL2L ميگردد.

Setting up Communication) RS-485 جرقراری ارتباط از طریق Setting up Communication) ≺ 🕏

- - ۲. کنترلر حرارت سری DTE قادر است مقدار پارامترهای ارتباطی را از طریق DTE-2DS بخواند یا تنظیم نماید.

(Selecting Channel) انتخاب کاذال ≺ 🔞

- انتخاب کانال: کلید ⁵⁶¹ را فشار دهید تا وارد حالت تنظیمات کنترل (Regulation) شوید. سپس با فـشردن کلید کلید وارد پارامتر **P858** شده و با استفاده از کلیدهای کو کانال مورد نظر خودرا انتخاب کنید.
- نحوهٔ کار: واحد اصلی DTE حداکثر دارای ۸ کانال است که ۸ سنسور ورودی میتوانند به بطور همزمان به آنها وصل شوند. این ۸ کانال ورودی متعلق به دو گروه INA و INB است که هر گروه شامل ۴ کانال ورودی میباشد. نصب INB اختیاری است. بنابراین اگر INB به DTE اضافه نشود، در پارامتر انتخاب کانال DTE فقط ۴ کانال نشان داده میشود.

② ➤ آهادهسازی و استفاده از قابلیت کپی (Setting up Copy Function)

- ۱. راهاندازی امکان کپی: برای ورود به این قسمت ابتدا ، در وضعیت تنظیمات اصلی (Initial setting) ، با فـشردن کلید 모 پارامتر 🛂 را انتخاب و با استفاده از کلیدهای 🛕 و 💟 عملکرد مورد نظر خود را تعیین نمائیـد. سیس کلید ⁵⁶¹ را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.
- ۲. طرز کار قابلیت کپی: این امکان اجازه میدهد که واحد اصلی DTE کلیهٔ پارامترهای خود (شامل مقدار تمام پارامترها و کلیهٔ تنظیم های ارتباطی) را توسط DTE-2DS در واحد اصلی یک DTE دیگر کپی کند. مراحل انجام این کار به شکل زیر است:
- a DTE-2DS را در واحد اصلی یک DTE که میخواهید پارامترهای آن را در DTE دیگری کیے، کنید، نصب کنید. در وضعیت **تنظیمات اصلی** (Initial setting) ، بـا فـشردن کلیـد 🖼 پـارامتر 🛂 🤁 را انتخاب و با استفاده از کلیدهای 🔨 و 🔽 حالت 🛂 را انتخاب نمائید، DTE-2DS تمام مقادیر یارامترهای واحد اصلی DTE را خوانده و در حافظهٔ خودش نگه میـدارد. سـیس شـما پیغـام <mark>۵۰۰۵</mark> را روی نمایشگر DTE-2DS میبینید، و بیان میکند که عمل کیی با موفقیت انجام شده است. اگر پیغام عمل کپی با موفقیت انجام نشده است. حالا با فشردن تکمهٔ 🔼 به حالت اجرا (Operation) برگردید تا درجه حرارت واقعی روی PV و درجه حرارت هدف یا Set point روی SV دیده شود.
- b) برق DTE را قطع کنید. DTE-2DS را از روی آن بردارید و روی DTE دیگری که قرار است اطلاعات DTE اول به آن منتقل شود، نصب کنید. دوباره در وضعیت **تنظیمات اصلی** (Initial setting) ، با فشردن کلید 🗗 پارامتر ۲۰۹۷ را انتخاب و این بار حالت ۲۰۱۴ یا (Write) را انتخاب نمائید، DTE-2DS تمام مقادیر پارامترهای خوانده شده از DTE اول را در حافظهٔ واحد اصلی DTE دوم DTE یا بعبارت دیگر کپی میکند. سپس شما پیغام <mark>5006</mark> را روی نمایشگر DTE-2DS میبینید، و بیان میکند که عمل نوشتن یا کپی در حافظهٔ واحد اصلی DTE دوم با موفقیت انجام شده است. اگر پیغام 🗗 🛱 را روی نمایشگر ببینید، نشان میدهد که عمل کپی با موفقیت انجام نشده است. حالا با فشردن تکمهٔ 🔼 به حالت اجرا (Operation) برگردید تا درجه حرارت واقعی روی PV و درجه حرارت هدف یا Set point روی SV دیده شود.

🛈 🗲 قفل کردن تکہہ مای صفحۂ کنترلر (Locking the Keys on Panel)

- ن قفل تکمه های روی پانل . به منظور جلوگیری از تغییرات ناخواسته در تنظیمات ، دو حالت برای قفل تکمه های 🕹 🕹 🕹 روی یانل تعبیه شده است. در حالت اجرا (Operation) با فشردن کلید 🚾 وارد یـارامتر 🚨 شـوید، و بـا استفاده از کلیدهای 🛕 و 🛂 یکی از حالت های زیر را انتخاب نمائیـد. سـپس کلیـد 🗺 را فـشار دهیـد تـا تغییرات ذخیره شود
- ا تمام تنظیمات را قفل میکند . تمام پارامتر ها و مقدار حرارت های تعیین شده قفل میشوند و تغییـرات در 🕹 🗗 در آنها غیر ممکن میگردد.


عقط کا تمام تنظیمات منهای تنظیم مقدار "دمای هدف" یا Set Point) کا وقفل میکند. در این حالت فقط میتوانید مقدار "دمای هدف" یا SV را تغییر دهید ولی بقیهٔ پارامتر ها و حرارت های تعیین شده قفل میشوند و تغییرات در آنها غیر ممکن میگردد.

⊕ > تنظیم دقیق درجه حرارت و خروجی آذالوک

(Analog Output & Temperature Tuning)

- ۱. تنظیم دقیق خروجی آنالوگ: در حالت تنظیمات کنترل (Regulation) پارامترهای تحکی و در الت تنظیمات کنترل (Regulation) پارامترهای انتخاب کرده و ماکزیموم و مینیموم مقدار خروجی مطلوب را وارد نمائید.
- ۲. تنظیم خطا (تقریب) درجه حرارت: در حالت تنظیمات کنترل (Regulation) پارامتر و انتخاب کرده و مقدار حرارت نمایش داده شده را در پارامتر وارد نمائید.
 - ۳. طرز کار:
- تنظیم خروجی آنالوگ: بعنوان مثال، اگر بخواهید که در خروجی 4 حقیق داشته باشید، میتوانید یک آمپرمتر به خروجی وصل کنید، با استفاده از کنترل دستی خروجی %0 ایجاد کنید و بعد پارامتر میتوانید یک آمپرمتر دقیقا 4mA را نشان دهد. سپس با کنترل دستی خروجی %100 ایجاد کنید و پارامتر میتوانید که آمپرمتر دقیقا 20mA را طوری تنظیم کنید که آمپرمتر دقیقا 20mA را نشان دهد.
- **b**) تنظیم خطای درجه حرارت: روش تنظیم فوق اجازه میدهد که حرارت نمایش داده شده دارای تقریب ±1

(How to mount) روش نصب **②**



(ELECTRICAL SPECIFICATIONS) مشخصات الكتريكى ◀ ⓑ


Input power	DC +5V
Power consumption	Max. 0.5W
Display	Single row 7-segment LED display, two 4 bits PV: red SV: green
Keys	4 keys for selecting, changing pages and tuning
Terminal connection	Can only be inserted into the "Display and Setup Unit" slot on DTE main unit

بورد 20T عالی 20T عالی اور کاری میراد

(WARNING) مشدار **0**

- ۱. به منظور جلوگیری از تخلیهٔ شارژ الکتریکی ، در هنگام نصب قسمتهای پلاستیکی و عایق بورد را با دست بگیرید.
- ۲. دقت نمائید بورد به طرز صحیح و در سوکت (یا Slot) صحیح نصب شود، و هنگام نصب DTE-20T برق واحد اصلی DTE قطع باشد، در غیر این صورت احتمال صدمهٔ جدی وجود خواهد داشت.

(How to mount) روش نصب **②**



وردی (INA یا INA) فقط ورودی از نوع مورد قبول واحد اصلی را میپذیرد. بعنوان مثال، اگر بورد (DTE-10T را بعنوان لوازم جنبی انتخاب کنید، فقط میتوانید آن را در واحد اصلی DTE-10T بکار ببرید.

(Electrical Specifications) هشخصات الكتريكي ◀ ❸

Power consumption	Max. 0.5W
Input sensor	4 channels of thermocouple: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK كانال ترموكوپل شامل انواع مقابل: ۴
Sampling cycle	Thermocouple: 1.0 second (4 channels)
Terminal connection	Can only be inserted into INB slot on DTE10T main unit فقط میتواند در سوکت ورودی INB روی واحد اصلی DTE نصب شود.


57/5-Output Gard

کارت خروجی

(WARNING) مشدار **0**

- ۳. به منظور جلوگیری از تخلیهٔ شارژ الکتریکی ، در هنگام نصب قسمتهای پلاستیکی و عایق بورد را با دست بگیرید.
- ۴. دقت نمائید هر بورد به طرز صحیح و در سوکت (یا Slot) صحیح نصب شود، و هنگام نصب برق واحد اصلی TE قطع باشد، در غیر این صورت احتمال صدمهٔ جدی وجود خواهد داشت.

(How to mount) روش نصب **②**



(Functions & Electrical Specifications) مشخصات الكتريكي و عهلكرد ◀ ❸

Power consumption	Max. 1.3W
	DTE20R: 4 channels of relay output, SPST, max. AC 250V load, 3A resistive load
Output	۴ کانال خروجی رله، تک پل تک کنتاکت، حداکثر 250VAC, 3A _{روی} بارِ اُهمی
Accessories	DTE20V: 4 channels of voltage pulse output, DC 24V, max. 40mA current output
	۴ کانال خروجی ولتاژ بصورت پالس ، DC 24V ، جریان خروجی حداکثر: 40mA
انواع کارت های	DTE20C: 4 channels of current output, DC 4 ~ 20mA output (resistive load < 500Ω)
خروجي	* کانال خروجی جریان ، خروجی: DC 4 ~ 20mA (بار: اُهمی کمتر از 500Ω)
G . 33	DTE20L: 4 channels of analog voltage output $0 \sim 10V$ (resistive load > 1,000 Ω)
	۴ کانال خروجی ولتاژ آنالوگ (خطی) 10V ~ 0 (بار: اُهمی بیشتر از 1000Ω)
	Current output and analog voltage output boards can only be inserted into main output slots (OUT1, OUT2) on DTE main unit
Terminal	کارت های "خروجی جریان" و "خروجی ولتاژ آنالوگ" فقط میتوانند در سوکتِ خروجی های اصلی یعنی
connection	OUT1 و OUT2 روى واحد اصلى DTE نصب شوند.
اتصال كارت ها	Relay output and voltage output boards can only be inserted into main output slots (OUT1, OUT2) and sub-output slots (SUB1, SUB2)
	کارت های "خروجی رله" و "خروجی ولتاژ پالس" فقط میتوانند در سوکتِ خروجی های اصلی یعنی
	OUT1 و OUT2 و سوکتِ خروجی های فرعی یعنی SUB1 و SUB2 روی واحد اصلی DTE نصب شوند.