

فعال کردن اینتراپتها

EI

M 0

برنامه اصلی

(Y0)

پایان برنامه اصلی

FEND

1602

M 1

زیر برنامه مربوط به اینتراپت زمان

ADD D0 K1 D0

پایان زیر برنامه اینتراپت زمانی

IRET

پایان کل برنامه

END